お客様名			お問合せ日		お預り日					
住所					TEL	FAX:				
絨毯の種類	ギャッベ ハグ の じゅうたん (その他)					アドレス				
受付店舗	□ ほこりとりケア □ ほこりとり+みずケア ■ ほこりとり+あわケア □ ほこりとり+あわ+ブラッシングケア									
担当	□ 除菌・抗菌ケア □ ほつれケア)		
経緯・状況										
カルテ										
				お預り	時サイズ					
左 2	250cm	右 252cm		上 2	202cm	下 201cm		ハグみLサイズ		
汚れの内容		☑ 定期メンテナンス		□ 飲食物の	D染み等	□ ペットの粗相等		□ 他()		
汚れの程度		☑ 汚れ (機械洗浄)		□ スポット	`	☑ ステイン(染抜き)		□ 他()		
匂い		♂ 無	□有	□ ウール臭	□湿気、カ	」ビ臭 🗹ア	ンモニア 🗆	他()		
その他特記事項										
施術内容										
						施術	担当	菅井		
1、 専用機にてゴミやほこりの除去										
2、洗剤を噴霧し、20分間のアジテーション(洗剤の浸透)を行った後、洗浄・濯ぎの工程を実施										
3、濯ぎ後、ブラシにて毛並みを整え乾燥室にて乾燥										
0 (/ / / / / / () ()	ブラシにて		_乾燥室にて韓	乞燥						
	ブラシにて シミとり対	毛並みを整え		乞燥						
4、乾燥後、		毛並みを整え 応。その後再		乞燥						

	施術前後チェック	左 施術前 右 施術後
汚れの状態	小さな細かなホコリと生活汚れ	バキュームにて除去
スポット、ステイン等	嘔吐シミ2か所、白シミ複数	スポット対応にて軽減
毛並み(遊び毛等)、質感	パサつき少々	洗浄にて改善
色合い、染色、毛艶	汚れによりツヤ感薄い	洗浄にて改善
型崩れ、解れ等	軽ほつれ(かがり)	サービス内で対応
その他		

コメント

全体的に細々しいホコリが多く、専用バキュームにて除塵をさせていただきました。また、シミとりも対応いたしました。グリーンの部分にあったシミに関しては分からないくらいにはなりましたが、原毛(白っぽい)部分に関しては少し残っています。これ以上、手を加えると繊維の傷みにも繋がり、且つ若干変色傾向も見られるため、ある程度のところで留めました。皮脂や汗等の湿った汚れもあり、画像の汚水のように少し濁っています。普段のお手入れは基本的には掃除機がけだけで十分ですが、もし夏場もお使いのようでしたら、ぬるま湯に浸したタオルを固く絞り、毛並みに沿って優しく拭いてあげるとサッパリしますので、よろしければお試しください。軽微のほつれや刈り残しによる飛び出し毛はサービスの範囲内で対応をさせていただきました。この度は有難うございました。

下記画像) 左・中央⇒ケア前、右下⇒回収した汚れ/右上⇒ケア後 (画像は撮影時間や照明の当たりにより現物と相違がある場合があります)

画像等













~ ·	**	4
Æ:	忲	九.

)